### Інженерна група «NadZorro»

### 03035, м.Київ, вул.Стадіонна, ба

### ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

# Вулканізаційна майстерня (Вагонне депо) залізничного цеху ПрАТ «Запоріжкокс»,

(найменування та місцезнаходження на дату розроблення паспорта)

### інв.№ 1300000011,3

введеного в експлуатацію відповідно до

	(назва документа, що посвідчує
введе	ння об'єкта в експлуатацію, та його реквізити)

Дата розроблення паспорта <u>26</u> <u>липня</u> 20<u>18</u> р.

#### Інформація щодо оновлення паспорта

Дата внесення результатів обстеження	Посада та П.І.Б. особи, що вносила інформацію	Підпис особи, що вносила інформацію

<sup>• –</sup> При оновленні паспорта наведені форми заповнюються заново та підшиваються до відповідних форм, заповнених при розробленні (попередніх оновленнях) паспорта.

I. Відомості про	вла	асника (упра	вителя)	об'єкта
станом на	26	липня	2018	p.

Дані юридичної особи: найменування;	Приватне Акціонерне товариство «ЗАПОРІЖКОКС»
ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — код за ЄДРПОУ)	ЄДРПОУ: 00191224

	II.	Відом	юсті	про	викон	навця	робіт	3	обстеження,	що	виконані
	у пє	ріод з _	09	л	ипня	_ 20_ 1	<u>8</u> р. по	26	липня	20_	<u>18</u> p.
чен		приємо	тво, у	станов	ва чи о	рганіза	ція, що	здій	снила обстежен	ння (у	разі залу-
			TOB	«Техн	нічний	центр	діагно	СТИН	ки та експерті	/13»	
					(найме	нування	юридичн	ої осо	би)		
	Riл	повілаг	тьні ви	конаві	ii oknei	мих вил	iii nofii	(110	спуг) пов'язань	νχ ai c	творенням

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури (далі – виконавці):

П.І.Б.	Серія і номер кваліфікаційного сертифіката <sup>*</sup>	Ким та коли виданий	Перелік робіт (послуг), спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом
Гревцов Віталій Володимирович	AE №000659	28.08.2012	Технічне обстеження будівель і споруд

<sup>-</sup> Заповнюється відповідно до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року №554.

# **III. Загальні відомості про об'єкт** станом на <u>26</u> <u>липня</u> 20<u>18</u> р.

1	Місцезнаходження об'єкта	69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4
2	Призначення об'єкта:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта)	Вулканізаційна майстерня комплексу коксової батареї №6
	станом на час проведення об- стеження	Вулканізаційна майстерня (Вагонне депо) залізничного цеху, інв.№ 13000000113
3	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об'єкт	ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС», залізничний цех
4	Код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000	1241.8 «Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо»
5	Клас наслідків (відповідальності)	СС2, середні наслідки
6	Форма власності	Приватне акціонерне товариство
7	Встановлений строк експлуатації (якщо встановлено проектною документацією)	не менше 60 років
8	Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу	відсутні
9	Дані про виконані на об'єкті роботи з будівництва після розроблення паспорта (вид робіт, декларація (акт) про готовність об'єкта до експлуатації)	відсутні
10	Дані щодо проектування об'єкта (генеральний проектувальник, шифр проекту, рік виконання)	Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «ГІПРОКОКС», м.Харків, 1984 р. Шифр №1086038, 1086041÷1086044 та ін.
11	Наявність проектної документації (стадія проектування, місце зберігання, повнота документації)	Робочі креслення комплектно зберігаються в заводському архіві, (п. №1168 та ін.)

# **IV. Технічна характеристика об'єкта** станом на <u>26</u> <u>липня</u> 20 <u>18</u> р.

### 1. Характеристика території

Nº 3/⊓	Назва показника	Значення	
1	Кліматичний район	II кліматична зона, південно-східна	
2	Сніговий район	3 (s <sub>0, max</sub> =1200 Па) s <sub>0</sub> =1110 Па	
3	Вітровий район	3 (w <sub>0, max</sub> =500 Па) w <sub>0</sub> =460 Па	
4	Характеристика ґрунтової основи	лесові ґрунти, суглинки та супісі під шаром	
		насипного ґрунту техногенного походження	

### 2. Ускладнюючі умови території

Nº 3/⊓	Назва показника	Значення
1	Сейсмічність, балів	5 балів, з 5% імовірністю перевищення сейсмічної активності протягом 50 років
2	Складні гідрогеологічні умови (підтоплення, суфозія тощо)	Коливання рівня ґрунтових вод до 1,5 м, гідрокарбонатно-сульфатна жорсткість
3	Інші складні інженерно-геологічні умови (просадні ґрунти, зсувонебезпечний схил, підроблена територія)	Категорія складності інженерно-геологічних умов – третя. Локальні прояви сульфатно-карбонатного карсту
4	Наявність оточуючої забудови	Капітальні споруди –до 16 м, відриті галереї до 10 м, внутрішньозаводські залізничні колії -до 3 м
5	Інші ускладнюючі фактори	Карстові процеси, підтоплення території, просідання лесових ґрунтів ІІ типу

#### 3. Основні технічні показники об'єкта<sup>\*</sup>

Nº 3/⊓	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Площа забудови	$M^2$	1150,00
2	Поверховість:		1 (3)
	надземна частина		±0,000
		поверх	+3,300 +7,200
	підземна частина		-
3	Будівельний об'єм усього, в т.ч.		13576
	надземна частина	$M^3$	13576
	підземна частина		_
4	Площа: загальна		1321,60
	приміщень основного виробництва		962,20
	службово-побутових приміщень		114,80
	інших приміщень:	$M^2$	
	комори, склади	IVI	100,60
	зони відпочинку		25,14
	коридори, тамбури		26,28
	допоміжні приміщення		20,39
5	Зальні приміщення: призначення, кількість місць	ШТ	_
	площа	$M^2$	_
6	Ступінь вогнестійкості	ступінь	II
7	Умовна висота	М	13,30
8	Підземний паркінг:		_
	кількість машино-місць	ШТ	_
	площа	$M^2$	_

# 4. Характеристика основних будівельних конструкцій

Nº 3/⊓	Конструкція	Стислий опис
1	Конструктивна система	Каркасна збірна в'язева (осі А÷Г, 3÷13). Стінова (осі А÷Б, 3÷4; В÷Г, 3÷4)
2	Фундаменти	Пальові 350×350 мм довжиною 10 м з ростверками на сульфатостійкому цементі. Фундаментні балки збірні залізобетонні за типовою серією 1.415-1, вип.1
3	Вертикальні несучі еле- менти	Колони залізобетонні перерізом підкранової частини 600(800)×400 мм, надкранової 400×400 мм, серії КЭ-01-49, вип.1. Колони залізобетонні 300х300 мм серії ИИ04-2, вип. 7, 10, 12. Фахверк з.б. за серією КЭ-01-55, вип. 2. В'язі металеві хрестового типу серії ИИ-29-2/70 та 29-4/70. Діафрагми жорсткості за серією ИИ04-6, вип.5. Підкранові балки збірні залізобетонні попередньонапружені таврового перерізу висотою 1000 мм, шириною верхнього поясу 600, нижнього 200 мм серії КЭ-01-50, вип. 1. Стіни панельні керамзитобетонні товщиною 250 мм серії 1.432-14/80, вип.1, 3. Цегляне мурування
4	Конструкції перекриттів	Ригелі трапецієподібні серії ИИ23-1/70. Плити перекриття - збірні залізобетонні, ребристі та багатопустотні розмірами в плані 1,5×6 м та висотою 300 мм за типовою серією ИИ-04-4, вип.19. Проектна марка бетону- М250 та М300, Армування передбачено стрижнями з класу А-І та сітками зі сталевої проволоки Вр-І
5	Конструкції покриття	Балки покриття збірні залізобетонні, двоскатні ґратчасті прогоном 18 м за типовою серією 1.462-3, вип. 1. Плити покриття збірні залізобетонні ребристі 3×6 м висотою 300 мм, ГОСТ 22701.1-77
6	Сходи	Залізобетонні збірні та металеві сірії 1.452-2
7	Покрівля	Пласка рулонна утеплена
8	Перегородки	Цегляні,
9	Підлоги	Бетонні, з керамічної плитки, щитові (дерев'яні) лінолеум
10	Вікна, двері	Ворота розпашні металеві. Двері металеві, дерев'яні, металопластикові. Вікна металопластикові
11	Опорядження фасадів	Декоративне фарбування
12	Внутрішнє опорядження	Облицювання стель; побілка, фарбування стін, облицювання плиткою, деревиною

# **5. Характеристика внутрішніх інженерних систем**

Nº 3/⊓	Інженерна система	Стислий опис
1	Постачання холодної води	Водопостачання від внутрішніх заводських мереж ø100 мм з розводкою із сталевих та пластикових труб діаметром ø16 та ø25 мм
2	Постачання гарячої води	Від електричного бойлера
3	Водовідведення	Каналізація централізована з підключенням до загально- заводської каналізаційної мережі та випусками через ко- лодязь. Трубопроводи внутрішньої каналізаційної мережі — пластикові та чавунні діаметрами ø50 та ø100 мм, роз- раховані для підключення приладів системи водопоста- чання Водовідведення атмосферних опадів — зовнішнє через карнізні звіси
4	Опалення	Централізоване від внутрішньозаводської мережі з теплоносієм у вигляді перегрітої водяної пари t=130÷150°C з нижньою розводкою та сталевими регістрами ø100 мм
5	Електропостачання	Живлення від ТП-36 кабелями 0,4 кВт під робочу напругу 380/220 В з керуванням через елктрошафи. Заземлення – внутрішній контур з металевої смуги - 4×30 мм
6	Освітлення	Стельові освітлювальні електричні прилади та люмінес- центні освітлювачі. Зовнішне освітлення території та вхідних зон від локаль- них прожекторних установок
7	Газопостачання	Відсутнє
8	Вентиляція	Загальнообмінна, із забором свіжого повітря через вент- камери, зовнішні дверні прорізі та ворота. Видалення відпрацьованого повітря передбачено даховими дефлек- торами, встановленими в прорізах плит покриття. Місцева аспірація робочих місць — за допомогою пересу- вного електростатичного фільтру «СовПлим ЕМК 1600/SP» продуктивністю 1500 м³/год
9	Водопостачання протипожежне	Передбачено влаштування протипожежного водопроводу зі сталевих труб ø50 мм з та пожежними кранами ПК12÷ПК16
10	Протипожежна сигналізація	3 датчиками на позначці +10,800 м

### V. Результати обстеження об'єкта

станом на <u>26</u> <u>липня</u> 20<u>18</u> р.

#### 1. Загальні дані про виконані обстеження

Nº 3/⊓	Назва інформації	Пояснення
1	Дати проведення обстежень	Липень 2018 р.
2	Найменування та місцезнаходження організацій, які проводили обстеження	ТОВ «Технічний центр діагностики та експертиз». 08700. Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 113А
3	Код за ЄДРПОУ організацій, які проводили обстеження	ЄДРПОУ: 35752275
4	Звіти за результатами обстежень (місце зберігання)	040972.004/18 T3

#### 2. Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій

Nº	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень				
3/⊓	Конструктивні елементи	або посилання на таблицю (додаток)				
1	Фундаменти	дод. 3,				
2	Вертикальні несучі елементи	дод. 3, п. 4.1, 4.3,				
3	Конструкції перекриттів	дод. 3, п.				
4	Конструкції покриття	дод. 3, п. 2.1, 3.1÷3.6, 4.1÷4.3				
5	Сходи	дод. 3, п. 5.1,				
6	Покрівля	дод. 3				
7	Перегородки	дод. 3				
8	Підлоги	дод. 3				
9	Вікна, двері	дод. 3				
10	Опорядження фасадів	дод. 3				
11	Внутрішнє опорядження	дод. 3				

#### 3. Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх інженерних систем

Nº	Інженерна система	Стислий опис дефектів і пошкоджень				
3/⊓	'	або посилання на таблицю (додаток)				
1	Водопостачання холодне	дод. 3				
2	Водопостачання гаряче	дод. 3				
3	Водовідведення	дод. 3				
4	Опалення	дод. 3				
5	Електропостачання	дод. 3				
6	Газопостачання - відсутнє	-				
7	Вентиляція	дод. 3				

# VI. Оцінка технічного стану об'єкта станом на 26 липня 20 18 р.

1. Аналіз відповідності будівельних конструкцій вимозі щодо забезпечення механічного опору і стійкості

Nº 3/⊓	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу	
1	Фундаменти	Не обстежувались	
2	Вертикальні несучі елементи	Відповідають	
3	Перекриття	Не відповідають	
		балки покриття – в осях А,4; А,5; А,8; А,9;	
		Γ,5÷Γ,9;	
		плити покриття в осях B÷Г,8÷9	
4	Покриття	Не відповідають	
		(карнизні плити А÷Г, 13)	
5	Сходи	Відповідають	
6	Підлоги	Відповідають	
7	Підкранові балки	Не відповідають	
		опорні ділянки в осях A,4; A,5; A,7÷A,9;	
		Γ,5÷Γ,9	

## 2. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення пожежної безпеки

Nº	Конструктивний елемент	Результат аналізу			
3/⊓	або інженерна система	1 daysistat unusilay			
1	Вертикальні несучі елементи	Відповідають			
2	Перекриття	Відповідають			
3	Покриття	Відповідають			
4	Сходи	Відповідають			
5	Електропостачання	Відповідають			
6	Водопостачання	Відповідають			
7	Опалення і вентиляція	Відповідають			
8	Системи протипожежного захисту	Відповідають			
9	Евакуаційні виходи	Не відповідають двері Г, 12÷12/13, позн. +3,300 м, відсутнє евакуаційне освітлення виходу			
		відсутнє евакуаційне освітлення виходу відсутні плани евакуації			

# 3. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту природного середовища

Nº 3/⊓	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Водопостачання холодне	Відповідає
2	Водовідведення	Відповідає
3	Газопостачання -відсутнє	-

# 4. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення безпеки експлуатації

Nº 3/⊓	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Підлоги	Відповідають
2	Сходи	Відповідають
		(На момент обстеження проводились
		роботи з ремонту)
3	Водопостачання гаряче	Відповідає
4	Опалення	Відповідає
5	Електропостачання	Відповідає
6	Газопостачання -відсутнє	-

## 5. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення захисту від шуму

Nº	Конструктивний елемент	Результат аналізу
3/П	або інженерна система	, coji i ar arramaj
1	Перекриття	Відповідає
2	Зовнішні стіни	Відповідають
3	Перегородки	Відповідають частково

# 6. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення економії енергії

Nº 3/⊓	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зовнішні стіни	Відповідають частково
2	Покриття	Відповідає
3	Опалення	Відповідає

# 7. Аналіз забезпечення доступу до об'єкта особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення - немає спеціальних вимог

Nº 3/⊓	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	_
2	Прилегла територія	_
3	Пандуси	-
4	Сходи	_
5	Входи/виходи, двері	_
6	Коридори	_
7	Ліфти	-
8	Приміщення	-
9	Туалети	_
10	Позначення	_

12 8. Загальна оцінка технічного стану об'єкта

	(	Основні в	вимоги Техн	ічного ре	гламенту	/	_
Технічний стан бу- дівлі	Механічний опір і стій- кість	Пожежна безпека	Безпека життя і здоров'я людини та захист приро- дного середовища	Безпека експлуатації	Захист від шуму	Економія енергії	Доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення*
Справний	_		так	_	_	_	_
Працездатний	ı	так	_	так	так	так	_
Обмежено працездатний	так	_	_	_	-	_	_
Аварійний	_	_	_	-	_	_	_

<sup>\*</sup>немає спеціальних вимог

9. Висновок щодо технічного стану об'єкта в цілому: ІІІ категорія технічного стану, будівля непридатна до нормальної експлуатації та потребує виконання підсилення і ремонту пошкоджених конструкцій за рекомендаціями технічного обстеження, відомості дефектів та пошкоджень.

# VII. Рекомендації щодо подальшої експлуатації об'єкта станом на <u>26</u> <u>липня</u> 20<u>18</u> р.

#### 1. Рекомендації щодо умов експлуатації об'єкта

Nº 3/⊓	Об'єкт або його частина	Подальші умови експлуатації
1	Конструкція басейна в осях А÷Б, 12÷13	Встановити систематичні спостереження за технічним станом елементів басейну та інженерних комунікацій
2	Зміщення крокв'яних балок з осей колон А ,4; А, 5; А, 8; А,9; Г,5÷Г,9 до 50 мм	Встановити систематичні спостереження за опорними вузлами балок покриття на колонах та плит покриття на кроквяних балках [2.1]
3	Наскрізні отвори в полицях плит покриття під встановлення дефлекторів В÷Г, 3÷11. Плити перекриття укладені на стіни насухо, без розчину на ділянках А÷Б, 3÷4, позн. +3,000 м	Встановити систематичні спостереження за появою сколів і тріщин в зонах встановлення дефлекторів [3.4] та вузлах обпирання плит на стіни без розчину [3.5].
4	Багаторічна рослинність на відстані до 3 м від стін будівлі по осі A, 1÷13	Розчистити прилеглу територію будівлі від багаторічної рослинності, не допускати зростання дерев і кущів біля стін будівлі [6.1]
5	Фундаменти та грунт-основа	Не допускати замочування ґрунтів основи, уникати проливи, витоки, не допускати пошкодження систем зовнішнього водовідведення, інженерних мереж, воронок, вимощення

### 2. Рекомендації відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій

		- T	
Nº	Вид конструкції	Заходи з відновлення	Термін
3/⊓	або інженерної системи	та підсилення	виконання
1	2	3	4
1	Опорні ділянки підкранових балок, A, 4; A, 5; A, 7; A, 8; A, 9; Г, 5; Г, 6; Г, 7; Г, 8; Г, 9	Виконати підсилення опорних зон встановленням опорних стільців з прокатник кутиків L125×12, що збільшать опорні площі балок [1.1] ÷ [1.3]	III квартал 2018
2	Зазори між торцями підкранових більше 60 мм	Заповнити зазори, що перевищують проектні 50 мм бетонним розчином [1.4]	2020
3	Сколювання та відшарування за- хисного шару бетону колон з ого- ленням арматурних стрижнів, Г, 5÷6; Г, 8÷9; Г, 9÷10. Отвори в полицях плит покриття під дефлектори В÷Г, 3÷11. Відшарування захисного шару бетону карнизних плит А÷Г, 13 на позн. +6,650 м	Виконати ремонт ділянок з віднов- ленням проектного перерізу бетон- них конструкцій цементно-піщаним розчином та захистом арматурних каркасів цементно-бітумним розчи- ном [1.5], [3.4], [4.1]	III квартал 2018
4	Розкриття вертикальних швів між плитами покриття в осях А÷Г, 3÷11 до 100 мм	Відновити заповнення швів між плитами покриття по опалубці [3.2], [3.3]	2019
5	плит покриття A÷B,1÷2 на позн. +6,800 м	Виконати переобпирання підвісок для кріплення технологічного обладнання відповідно до типової серії 5.907, вип. 4 [3.6]	2018
6	Корозійні пошкодження металевих листів огородження та покриття зовнішньої сходової клітини в осях Г, 11÷13	Виконати заміну пошкоджених мета- левих листів огородження та покрит- тя сходової клітини [5.1]	IV квартал 2018

1	2	3	4
7	Руйнування до 20% захисного по- криття металевих конструкцій Б÷Г, 2÷4; Г, 12÷13 позн. ±0,000…+15,600 м		III квартал 2018
8		Виконати ремонт пошкоджень з розділкою та за чеканкою тріщин [6.2], [6.3]	2018

Встановлений термін наступного обстеження	до 26 червня 2023 р.
---	----------------------

#### Додатки:

- 1. Фотографії загальних видів
- 2. Основні плани та розрізи
- 3. Відомості дефектів і пошкоджень
- 4. Наявність підйомно-транспортних механізмів та устаткування.
- 5. Проектні відомості про допустимі та корисні навантаження на основні несучі конструкції і елементи будівлі.
- 6. Площа підлог.
- 7. Розміри внутрішніх поверхонь огороджуючих та несущих конструкцій.
- 8. Площа приміщень.
- 9. Розміри зовнішніх поверхонь огороджуючих конструкцій.

Керівник підприємства, установичнорізнізації, що здійснила обстеження						
	гревцова Ганна (г. Володимирівна (г. володимирі	Г.В.Гревцова				
(посада)	owand und the	(прізвище та ініціали)				
Виконавці:	MINICTEPCTBO APPLICATION OF THE PROPERTY OF TH	В.В. Гревцов				
М.П. (виконавця)	Peed (MIXTURE)	(прізвище та ініціали)				
М.П. (виконавця)	(підпис)	(прізвище та ініціали)				
Власник (управитель) об'єкта або уповноважена ним особа						
Директор з інжинірині	у	О. С. Гайдаєнко				
(посада за наявності)	(підпис)	(прізвище та ініціали)				




### Фасад $A - \Gamma$ (Північний)





Фасад Г – А (Південний)







#### Додаток 2 Лист 2










# План на позн.+7,200








#### Додаток 2 Лист 6



<u>Розріз 6-6</u>



### ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ

Nº п/ п	Місця розташування Фото	Опис дефектів та пошкоджень		Примітки*	
1	2	3	4	5	
		1. Збірні залізобетонні підкранові б	алки		
1.1	Oci A,7; A,8; Γ,5; Γ,6; Γ,7	Похилі тріщини в опорних зонах підкранових балок довжиною до 200 мм та шириною розкриття до 0,5 мм	III <sup>1)</sup>	Виконати підси- лення вузлів об- пирання під-	
1.2	Ось А,5	Сколювання бетону опорної ділянки підкранових балок на глибину до 150 мм з відповідним зменшенням площі обпирання балки на колону	III <sup>1)</sup>	кранових балок на колони за рекомендаціями розділу 6 Технічного	
1.3	Oci A,4; A,5; A;8; A,9; Γ,5÷Γ,9	Відхилення від симетричності при встановленні підкранових балок перевищує 30 мм	III <sup>2)</sup>	звіту 040972.004/18 ТЗ	
1.4	Oci A,5; A,9; A,10; Γ,5; Γ,6; Γ,7	Зазори між торцями підкранових балок сягають 60 мм та більше $II^{3)}$		Виконати ремонт	
1.5	Oci Γ,9÷10; Γ,8÷9; Γ,5÷6			за рекомендація- ми розділу 6 Тех- нічного звіту 040972.004/18 ТЗ	
		2. Збірні залізобетонні балки покрі	иття		
2.1	Oci A,4; A,5; A,8; A,9; Γ,5÷Γ,9;	Зсув балки з осі колони до 50 мм	III <sup>5)</sup>	Встановити спостереження за рекомендаціями розділу 6 Техніч- ного звіту 040972.004/18 ТЗ	
	3.	Збірні залізобетонні плити покриття та	перек	риття	
3.1	Oci B÷Γ,8÷9	Сколювання поздовжніх ребер плит покриття на глибину до 30 мм на ділянках довжиною до 100 мм в опорній зоні плит покриття.	III <sup>1)</sup>	Виконати ремонт за рекомендація-	
3.2	Oci A÷Γ,3÷11	Ширина вертикальних швів між плитами покриття перевищує нормовані показники та становить 20÷100 мм.	=	ми розділу 6 Тех- нічного звіту 040972.004/18 ТЗ	
3.3	Oci A÷Γ,3÷11	Відсутнє заповнення вертикальних швів між плитами покриття.	II <sup>6)</sup>		
3.4	Oci B÷Γ,3÷11	Пробиті отвори в полицях плит покриття для встановлення дефлекторів	II <sup>7)</sup>	Встановити спостереження за рекомендаціями	
3.5	Осі А-Б,3-4; позн.+3,000	Плити перекриття змонтовані на стіни насухо, без розчину	II <sup>8)</sup>	розділу 6 Техніч- ного звіту 040972.004/18 ТЗ	
3.6	Осі А-В,1-2; Позн.+6,800	Підвіска технологічного обладнання (трубопроводів) до оголених арматурних стрижнів плит покриття.	II <sup>9)</sup>	Застосувати ти- пові вузли кріп- лень без викорис- тання підвісок до плит	

### ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ (закінчення)

1	2	3	4	5			
	4. Стінові панелі та карнизні плити						
4.1	Осі А-Г,13; позн.+6,650	Ділянки відшарування захисного шару бетону карнизних плит на площі до 1 м² з оголенням та корозійним пошкодженням арматурних стержнів до 10%	III <sup>1)</sup>	Виконати ремонт за рекомендаці- ями розділу 6			
4.2	Осі А,Г,13, позн. 0,000÷ +13,700	Руйнування захисного шару з оголенням та корозійним пошкодженням арматурних стрижнів до 5% на ділянках площею до 0,5 м <sup>2</sup>	*	*Під час проведення обстеження був вико-			
4.3	Осі А,Г,13, позн. 0,000÷ +13,700	Руйнування швів між стіновими панелями до 20% на довжині до 2 м	*	наний ремонт стінових пане- лей з усуненням вказаних дефектів			
	5. Металеві	в'язі, металеві сходові клітини та сходи ви	ходу н	на покрівлю			
5.1	Осі Г, 12-12/13, позн, 0,000; +8,400	Наскрізні корозійні пошкодження на площі до 0,25 м <sup>2</sup> металевих листів огородження та покриття зовнішньої сходової клітини в осях Г,11÷13.	III <sup>10)</sup>	Виконати ремонт пошкоджених ділянок за реко-			
5.2	Осі Б÷Г,2÷4; Г,12÷13; Позн.0,000- +15,600	Руйнування до 20% захисного лако-фарбового покриття металевих конструкцій на ділянках площею 20% поверхні	ділянок за реко- мендаціями роз Ділу 6				
	6.	Вертикальне планування, вимощення та п	ідлогі	И			
6.1	Oci A,1÷13	Проростання багаторічної рослинності вздовж на відстані до 3 м від стін будівлі	II <sup>12)</sup>	Розчисти прилеглу територію			
6.2	Oci A÷Г,3÷11; позн.0,000	Тріщини в підлогах шириною розкриття до 5 мм довжиною до 10 м	=	Виконати ремонт за			
6.3	Oci A,1-13; Γ,1÷13	Поперечні тріщини в бетонному вимощенні довжиною до 1 м шириною розкриття до 10 мм	II	рекомендаціями розділу 6			
	7. Протипожежні норми						
7.1	Осі Г,2-12/13, Позн.+3,300	Заблоковано повне відкривання дверей входу до внутрішніх приміщень другого поверху по осі Г,12-12/13 на позначці +3,300 (кут відкривання складає 20°).	<b>*</b> 13)	Привести у від- повідність до вимог норматив-			
7.2	Осі Г,2-12/13, (Позн.0,000÷ +3,300)	Відсутнє евакуаційне освітлення виходу з приміщень другого поверху по осі Г,12÷12/13 на позначці +3,300.	<b>*</b> 13)	ної документації з питань пожежної безпеки			
7.3		Відсутні плани евакуації з внутрішніх приміщень будівлі	<b>*</b> 13)				

Наявність підйомно-транспортних механізмів та устаткування

	Згідно пр	Згідно проекту		Фактично		<b>ІЧНО</b>		Колії
Місце розташування	Найменування	Вантажопідцомність, т	Кількість	Найменування	Вантажопідйомність, т	Кількість	Довжина, м.пог.	Тип
Осі А÷Г, 3÷11, позн. +8,150 м		20/5	34	Кран мостовий опорний однобалковий електричний	20/5	1	44	KP70
Осі Б÷В, 1÷2, позн. +10,560 м	Монорельс, таль	1,0	1	-			4,5	M24
Осі А÷Б, 1÷2, позн. +10,560 м	Монорельс, таль	1,0	1	-		À	7,5	M24
Осі А÷Г, 1÷2, позн. +11,660 м	Монорельс, таль	1,0	1	-			14	M24
Осі Б÷В, 1÷10, позн. ±0,000 м, колії 1524 мм		28	1	Залізничні цехові колії, Р.г.р.=96,400 м	28	1	49,5	P65

**Примітки:** До таблиці заносять відомості про електромостові, підвісні та інші крани, а також відомості про електроталі із зазначенням місць їх установки.

Додаток 5 Проектні відомості про допустимі та корисні навантаження на основні несучі конструкції і елементи будівлі

	/ —
На момент	Після капітального
прийняття в	ремонту, реконструкції
експлуатацію	(на момент обстеження)
Q=200 кг/м <sup>2</sup>	Q=180 кг/м <sup>2</sup>
N=47 тс;	N=44,65 тс;
М=18 тсм	М=58,5 тсм
Q=1,5 т	Q=1,5 т
N=50 тс;	N=50 тс;
Р <sub>кр</sub> =65 тс;	Р <sub>кр</sub> =65 тс;
Т <sub>гор</sub> =1,9 т	Т <sub>гор</sub> =1,8 т
М=73,2 тсм;	М=69,54 тсм;
Q=56.7 т	Q=53.85 т
Р=16,3 тс	Р=16,3 тс
Q=380 кг/м <sup>2</sup>	Q=350 кг/м <sup>2</sup>
Q=730 кгс/м <sup>2</sup>	Q=660 кгс/м <sup>2</sup>
Q=150 кг/м <sup>2</sup>	Q=150 кг/м <sup>2</sup>
	прийняття в експлуатацію  Q=200 кг/м²  N=47 тс;  M=18 тсм  Q=1,5 т  N=50 тс;  Ркр=65 тс;  Тгор=1,9 т  М=73,2 тсм;  Q=56.7 т  P=16,3 тс  Q=380 кг/м²  Q=730 кгс/м²

Площа підлог, м<sup>2</sup>

Найменування	На момент прийняття в експлуатацію	Після капітального ремонту, реконструкції (на момент обстеження)
Бетон		1153,4
Лінолеум	Відомості	30,4
Деревина	відсутні	15,3
Керамічна плитка		92,3

	На момент	Після капітального
Найменування	прийняття в	ремонту, реконструкції
	експлуатацію	(на момент обстеження)
Загальна площа:	————————————————————————————————————	
покриття		1413,7
перекриттів		232,4
в тому числі залізобетонних		1646,1
Площа стін без прорізів		2898
Розгорнута поверхня колон:		/
залізобетонних		476,8
сталевих		_
цегляних	· · )	_
Розгорнута поверхня підкра-		
нових (їздових) балок:	Відомості відсутні	
а) залізобетонних	Відомості відсутті	230,4
б) металевих		_
Розгорнута поверхня		
а) металевих ферм пок-	*	
риття		_
б) металевих прогонів і		_
зв'язків покриття		_
г) труб промпроводок		_
д) вентиляційних систем		_
е) внутрішніх дверей і во-		73,1
рот		

Площа приміщень, м<sup>2</sup>

	На момент	Після капітального
Найменування	прийняття в	ремонту, реконструкції
	експлуатацію	(на момент обстеження)
Виробнича площа (основна площа)		
в тому числі:		962,20
на антресолях		_
в підвалах		_
Площа складів, комор,		100,60
в тому числі в підвалах		_
Площа службово-побутових		114,80
приміщень	Відомості ві-	114,00
Площа Їдалень	дсутні	_
Площа буфетів		-
Площа зон відпочинку		25,14
Площа медпунктів		_
Площа допоміжних приміщень		20,39
Коридорів		26,28

### Додаток 9

Розміри зовнішніх поверхонь огороджуючих конструкцій, м<sup>2</sup>

	На момент	Після капітального
Найменування	прийняття в	ремонту, реконструкції
	експлуатацію	(на момент обстеження)
Площа стін за виключенням прорізів		1696
Площа скління, в тому числі:		244
подвійного		200
одинарного		44
Кількість та площ автошляхів		_
Площа покрівлі, в тому числі:	Відомості	1226
а) м'якої	відсутні	1205
б) азбестоцементної	-	_
в) сталевої		11
Площа вікон, зовнішніх дверей та		38
воріт		
Площа світлових ліхтарів		_